



2024年能登半島地震被害調査速報 志賀町赤崎漁港の津波被害

- 調査日: 2024年1月9日(火)
- 所在地: 37°10'08.1"N 136°40'27.1"E
- 〒925-0574 石川県羽咋郡志賀町赤崎レ-8
- <https://maps.app.goo.gl/uniNfotpseVB6dMh6>
- 調査者
渡邊健治(東京大学, 地盤工学会調査団「津波・地盤の相互作用」主査)
西岡英俊(中央大学)
山栗祐樹(中央大学)

所在地: 志賀町赤崎漁港

37°10'8.89"N | 136°40'26.9"E



志賀町赤崎漁港の津波被害

写真①



漁港の全景

写真②



建物被害 (津波は高さ2~2.5m程度まで到達か)

写真③



事務所の被害 (シャッターの破壊、自動販売機の水平移動)

志賀町赤崎漁港の津波被害

写真④



津波によって多くの漁業用品が散乱

写真⑤



窓ガラスの破壊

写真⑥



周辺家屋の被災、ブロック塀の損傷

志賀町赤崎漁港の津波被害

写真⑦



防波堤・波返し の状況 (顕著な被災なし)

海岸沿いの建物の痕跡から高さ2m以上の津波が陸上に到達した想定される。防波堤の一部にクラック・傾斜が見られる(注: 今回の津波で生じた損傷か不明)が、多くは健全であり、基礎マウントの洗掘・支持力破壊等は生じていないと推定される。この防波堤が有効に機能し、津波外力をかなり減じたと考えられる。

写真⑧



防波堤の先端に軽微な損傷 (傾斜、クラック) が見られる

漁港の全景 (動画、山栗先生撮影)
<https://youtu.be/H9ES525SY58>

写真の 撮影位置

